

- Istniejące przezączy REI 60 z otworami min. EI 30
- Istniejące przezączy REI 120 z otworami min. EI 60
- Istniejące pasy elewacyjne poż. REI 120 z otworami EI 60
- Projektowane przezączy REI 60 z otworami min. EI 30 (a dla drzwi EIS 30)
- Projektowane przezączy REI 120 z otworami min. EI 60 a dla drzwi EIS 60
- Projektowany pas elewacyjny REI 60 z otworami min. EI 30/EI 60 lub EI 60
- Projektowana przegroda dymoszczelna z urządzeniem dymoszczelnym

1. Usunąć palnie okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farami ogniochronnymi.
2. Wykonanie z materiału palnego drzwi szachlowi instalacyjno, zastępcie drzwiami metalowymi i EI 30 dwukrotnie części opisyw.
3. W dachówkach i innych drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stwierdzić obrotową wentylację w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na strop.
5. Zakończyć się w korpusach (torza) niekwalifikacji i instalacji opisyw w aspektorzy i lokale handlowe, usunąć oddzielnie od korpusu stankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Pukły plegięgniarskie oraz szklane sale chłody z przeszkleniami zwońc i obowiązu wydzielenie drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg instalacji na stędy podano może w szczególności tylko z się od pokazujący w aspektorzy, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

Imię i nazwisko	Budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki		
Adres	ul. Regowicza 2, 81-201 Bydgoszcz, 95-338 Łódź		
Temat	Eksperymenty zaimpionu na dokumentu nr 1. Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z grudnia 2015r.		
Nazwa	Z		
Rzut parteru - poziom 0			
Opis	DATA:	POCZĄTEK:	KOŃCĄC:
Opis: Budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Regowicza 2, 81-201 Bydgoszcz, 95-338 Łódź	07.2016r.	07.2016r.	07.2016r.
Opis: Budynek B Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Regowicza 2, 81-201 Bydgoszcz, 95-338 Łódź	07.2016r.	07.2016r.	07.2016r.