



Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
- K5 Nr klatki schodowej
- Ściana ppoż REI 120
- Ściana ppoż REI 60
- Obudowa dymoszczelna z materiałów niepalnych
- Drzwi, okna ppoż. EI60 - zewnętrzne, EIS60 wewnętrzne
- Drzwi, okna ppoż. EI30 - zewnętrzne, EIS30 wewnętrzne
- Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych
- Drzwi dymoszczelne
- Gaśnica
- Hydrant wewnętrzny
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Ręczne otwieranie klap dymowych
- CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej
- KW Panel wyniesiony CSP
- Kierunek Ewakuacji
- Numer strefy względnego bezpieczeństwa
- Sugerowany kierunek ewakuacji pacjentów na łóżkach przed przekroczeniem parametrów krytycznych na drodze ewakuacyjnej

Numer klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDa Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

Garda Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97-200 Piotrków Trybunalski ul. Piłsudskiego 7
email: ciszewski@ciszewski.eu

GARDA

OBIEKT:	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289		
Temat:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		
Nazwa:	Załącznik graficzny:	SKALA:	WYS. NR:
	Budynek A - poziom 0	-	3
Opracował:	mgr inż. poornictwa Paweł Ciszewski rozpracowania ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 38758	DATA:	12.2021r.