

Instytut Centrum Zdrowia
Matki Polki
BUDYNEK B
Poziom 01

Strefa pożarowa Budynek B
Strefa 4-kondygnacyjna
Powierzchnia poziom 01: 9249 m²
Powierzchnia strefy: 40000 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZLI + ZLII + ZLIII + ZLV
Klasa "B" odporności pożarowej

Strefa pożarowa nr 5
Strefa 2-kondygnacyjna
Klinika Rehabilitacji
Powierzchnia strefy: 1891 m²
Powierzchnia poziom 01: 522 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
Klasa "B" odporności pożarowej

Klatka schodowa K16
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo na poziomie 01

Klatka schodowa K15
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana

Strefa pożarowa nr 4f
Strefa 1-kondygnacyjna
Pomieszczenie UPS
Powierzchnia strefy: 6,4 m²
Gęstość obciążenia ogniowego
do 500 MJ/m²
Klasa "B" odporności pożarowej

Strefa pożarowa nr 4e
Strefa 1-kondygnacyjna
Pomieszczenie hydroforni
Powierzchnia strefy: 9,3 m²
Gęstość obciążenia ogniowego
do 500 MJ/m²
Klasa "B" odporności pożarowej

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 5.1
Wentylatornia i komora kurkowa
Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 5.2
Ozonownia

Klatka schodowa K9
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana grawitacyjnie

Klatka schodowa K5
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana mechanicznie

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 4.2
Wentylatornia

Pomieszczenie wydzielone pożarowo nr 4.2
Wentylatornia

Klatka schodowa K8
Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana

Strefa pożarowa nr 2
Strefa 2-kondygnacyjna
Klinika kardiologii, Blok operacyjny
Powierzchnia strefy: 1693 m²
Powierzchnia poziom 01: 842 m²
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II
Klasa "B" odporności pożarowej
Liczba łóżek pooperacyjnych: 14

Legenda

- 3.6 Nr strefy pożarowej
K15 Nr klatki schodowej
— Ściana ppoż REI 120
— Ściana ppoż REI 60
— Obudowa szachtu EI60
Drzwi, okna ppoż.
60 EI60 - zewnętrzne,
EI60 wewnętrzne
Drzwi, okna ppoż.
30 EI30 - zewnętrzne,
EI30 wewnętrzne

- Przegroda dymoszczelna z materiałów niepalnych
S Drzwi dymoszczelne
G Gaśnica
H Hydrant wewnętrzny
R Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
R Ręczne otwieranie klap dymowych
CSP Centrala Sygnalizacji Pożarowej
Kierunek Ewakuacji

Numerы klatek schodowych oraz numery istniejących stref pożarowych są zgodne z oznaczeniami zawartymi w dokumencie: Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" opracowaną przez firmę GARDa Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedstawiono stan faktyczny. Docelowy podział budynku na strefy pożarowe będzie możliwy po spełnieniu wymagań zawartych w/w ekspertyzie.

"Gard" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
87 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Piłsudski 7
email: ciszewski@ciszewski.eu



OBIEKT: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

Temat: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nazwa: Zalicznik graficzny: Budynek B - poziom 01 - piwnica

Opracował: mgr inż. podziemia Paweł Ciszewski
raccoszczewski os. zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 367/98

SKALA: RYS. NR: 11

DATA: 12.2021r.